

Ansicht von oben
Whitworth-Gewinde 4 Gang auf 1 Zoll
Schnitt D-D
2 Löcher siehe auch Schnitt B-B
4 Gewindelöcher 1/2" zum Befestigen der Lagerbuchse Pos. 7 Zchg. 4A30145.
Die beiden Fenster werden durch die Deckel Pos. 8-9 Zchg. 4A30145 verschlossen. Die dazu erforderlichen 16 Gewinde 1/2" in jedem
*) Die Teile Pos. 1-2 u. 7-12 befinden sich vorläufig auf Zchg. 4A30137a.
Zeichnungs-Registratur TA Böhlen
FA 91-1
4A30137