

HSE
Einschreiben

I. G. Wuppertal-Elberfeld Vertraulich 07037
Abteilung Gewerbehyg. I.G. Labor.

an Organische Abteilung, Ammoniakwerk Merseburg, Leuna Kr. Merseburg

Ihre Zeichen	Ihre Nachricht vom	Unsere Zeichen	Tag
Org.Abt./Rö.	15.8.1944	Prof.Gr/P.	9.11.1944

Betreff:

Fliegerdrucköl Do 2000.

Sie sandten uns eine Probe des Produktes Do 2000, sowie einzelne Komponente desselben: Ester 455 und Kohlenwasserstofföl V 120 mit der Bitte um Prüfung auf physiologisches Verhalten in gleicher Richtung wie wir dies bei dem Fliegerdrucköl BH₄f₂ schon durchgeführt hatten.

I. Kohlenwasserstofföl V 120 ist der Anteil des bei der Polymerisation des Athylens mittels Aluminiumchlorid gewonnenen Kohlenwasserstoffgemisches der zwischen 250 bis 350° siedet. Das Produkt ist in Wasser unlöslich, in Äthylchlorid, Tetrachlorkohlenstoff, Äther, Benzol und Homologen, Benzin löslich. Es soll in grösseren Mengen als Kälteöl benutzt werden.

Versuche.

V 120 hat unverdünnt bei 24-stündiger Einwirkung auf die Haut des Kaninchenlöffels nur eine ganz geringe Reizwirkung, die sehr rasch wieder vorüberging verursacht.

Hautversuche am Menschen, wie wir sie früher durchführten, können wir zu unserem Bedauern jetzt nicht mehr anstellen, da uns für durch Kreisverhältnisse die dazu notwendigen Versuchspersonen fehlen.

Bei der Verdampfung der Substanz durch Erwärmung auf 100° im 400 Ltr.-Raum, wobei wir 10 g Substanz vorlegten, verdampften innerhalb 4 Std./Ltr.Luft ca. 10 mg. Die Versuche wurden an je 2 Kaninchen, 2 Meerschweinchen und 2 Ratten an 2 aufeinanderfolgenden Tagen jeweils 4 Std. lang durchgeführt. Dabei trat keinerlei Schädigung der Versuchstiere auf.

Beurteilung.

Da die Hautreizwirkung am Kaninchenohr praktisch wohl keine Bedeutung haben dürfte und die verdampfte Substanz keinerlei Schädigungen hervorgerufen hat, haben wir keinerlei Bedenken gegen die Verwendung von V 120 als Drucköl.

II. Ester E 455.

Ester 455 ist ein Gemisch von Estern der Adipinsäure mit den Alkoholen des Isobutylöls; Molekulargrösse C₆ bis C₇. Das Gemisch fängt bei 260° zu sieden an. Spezifisches Gewicht: 0,94 bei 20°. Löslichkeitsverhältnisse: in Wasser unlöslich, in gebräuchlichen Lösungsmitteln und fetten Ölen löslich.

Versuche.

Die Substanz hat an der Haut des Kaninchenlöffels bei 24-stündiger Einwirkung nur leicht gereizt.

Hautversuche an Menschen konnten nicht durchgeführt werden.

Die Inhalationsversuche, die wie unter I angestellt wurden, ergaben eine Konzentration von 0,6 mg/Ltr.Luft. Hierbei traten keinerlei Symptome oder Schädigungen auf.

Beurteilung.

Nach dem Ausfall dieser Versuche haben wir keinerlei Bedenken gegen die Verwendung des Esters als Drucköl.

- 2 -

III. Drucköl Do 2000.

Do 2000 stellt ein Gemisch dar aus 25 Teilen E 455
 72 Teilen V 120
 3 Teilen K S F
 0,096 Teilen Fluorol 5 G
 10g/ t Phenolphthalein

Do 2000 wird als Fliegerdrucköl angewandt. Das Siebebereich liegt zwischen 250 bis 350; das spezifische Gewicht ist 0,847; die Löslichkeitsverhältnisse entsprechen denen der Körper I und II.

Versuche.

Bei der 24-stündigen Einwirkung des unverdünnten Drucköls Do 2000 auf die Haut des Kaninchenohres trat eine starke Verätzung auf, die fast 14 Tage bis zur Abheilung erforderte.

Versuche an Menschen konnten nicht durchgeführt werden.

Bei der Verdampfung wie unter I u. II wobsi eine Konzentration von ca. 6 mg/Ltr. Luft entstand, trat bei keinem der Tiere irgendeine Schädigung auf.

Beurteilung.

Wegen der starken Hautreizwirkung erscheint die Anwendung von Fliegerdrucköl Do 2000 nicht angebracht. Diese Reizwirkung, die den hauptsächlichsten Komponenten des Drucköls Do 2000: E 455 und V 120 fehlt, muss also durch die Substanz K S F bedingt sein. Es empfiehlt sich diese durch einen nicht reizenden Bestandteil zu ersetzen.

GEWERBEHYGIENISCHES I.G.LABORATORIUM

Berechnung: 150,00

Ø Ärztl. Abt., Leuna

Staatsgeheimnis!
Geheimhaltungsverpflichtung beachten!

Dr. H/Ra

Dessau, den 2.9.1941

Protokoll über die Besichtigung des Motors 211 F 154 J 112
nach 100^h-Dauererprobung mit Schmierstoff "SS 902 25 F".

Am heutigen Tage wurde der Motor 211 F 154 J 112 nach einer 100^h-Dauererprobung des Schmierstoffs "SS 902 25 F" im zerlegten und ungewaschenen Zustand bei Jumo Dessau besichtigt.

Teilnehmer:

Herren: Hesse, E'Stelle, Rechlin,
Zaschka, BAL, Jumo,
Fischer, Jumo,
Dr. Bergmann, OMW,
Dr. Held, OMW,
Dr. Zorn, Ammoniakwerk Herseburg.

Herr Hesse, E'Stelle Rechlin besichtigte den Motor bereits um 13³⁰ Uhr, da er aus Zeitgründen nicht bis zum Besichtigungs-termin in Dessau bleiben konnte.

Das Protokoll konnte nach der Besichtigung nicht unmittelbar abgefaßt und unterschrieben werden, da die Herren Dr. Zorn, Dr. Bergmann und Zaschka die Besichtigung abkürzen mußten.

Der Lauf des Motors 211 F/J fand nach dem neuen Muster-Prüf-Programm statt. Die Startleistung betrug 1400 PS, die Ölein-trittstemperatur wurde auf 115°C und die Ölaustrittstemperatur auf ca. 122°C gehalten. Der Ölverbrauch betrug im Mittel ca. 5,6 g pro PS und Stunde.

Wegen der Gefahr des Bindickens des Schmierstoffs wurden während der ersten 15-Laufstunden häufiger Schmierölproben gezogen und auf ihre Zähigkeit untersucht. Im Folgenden sind die Zähigkeiten in einer Tabelle zusammengefaßt.

- 2 -

<u>Vorlauf:</u>	20°C	248,7 cSt	=	32,6°E
	50°C	54,33 cSt	=	7,21°E
<u>nach 2^h:</u>	20°C	354,0 cSt	=	46,6°E
	50°C	73,1 cSt	=	9,63°E
<u>nach 6^h:</u>	20°C	369,8 cSt	=	48,7°E
	50°C	79,4 cSt	=	10,48°E
<u>nach 10^h:</u>	20°C	379,7 cSt	=	50,0°E
	50°C	80,7 cSt	=	10,68°E
<u>nach 13^h:</u>	20°C	389,8 cSt	=	51,3°E
	50°C	83,1 cSt	=	10,94°E
<u>nach 15^h:</u>	20°C	401,0 cSt	=	52,9°E
	50°C	85,9 cSt	=	11,33°E
<u>nach 25^h:</u>	20°C	448,7 cSt	=	59,0°E
	50°C	88,2 cSt	=	11,63°E
<u>nach 35^h:</u>	20°C	418,7 cSt	=	55,3°E
	50°C	86,9 cSt	=	11,46°E
<u>nach 60^h:</u>	20°C	406,1 cSt	=	53,4°E
	50°C	84,2 cSt	=	11,09°E
<u>nach 100^h:</u>	20°C	350,0 cSt	=	46,1°E
	50°C	74,0 cSt	=	9,76°E

- 3 -

- 3 -

Ergebnis.

Die Dauererprobung des Schmierstoffes konnte ohne auf den Schmierstoff zurückzuführende Störungen über 100^h durchgeführt werden.

Die Schwärzung, der mit dem Schmierstoff in Berührung kommenden Bauteile, war stärker als bei dem bisher durchgeföhrten Erprobungsläufen mit Aero-Shell-mittel, Rotring und synth. Schmierstoffen.

Bis auf die Kolben 4, 5, 6 und 7, bei denen der erste Ring klebte, waren alle Ringe lose und wiesen keine Gratbildung auf. Die Kolbenringe zeigten ein gutes Tragbild. Die Rückstände auf den Kolbenböden waren im Vergleich zu Erprobungsläufen mit Beschaffungsschmierölen gleich groß bzw. geringer.

Der Laufzustand der Lager und Lagerschalen war gut. Die Lager haben alle gut getragen außer den Druckstellen in 2 Pleuel-lagerschalen, die etwa erbsengroß waren. Das Hauptlager 1 wies tiefere Schmutzriefen auf, die sich in Form von leichten Kratzspuren auf dem Zapfen der Kurbelwelle auswirkten.

Die Schlammbildung in der Kurbelwelle ist auf die gesamte Menge bezogen als normal zu bezeichnen. Die Ablagerung in den Grundlagerzapfen sind eher geringer als bei entsprechenden Läufen mit Beschaffungsschmierölen. Dagegen sind die Ablagerungen besonders in Fleuelzapfen 4, 5 und 6 sehr groß. Die Beschaffenheit des Rückstandes ist keinesfalls weich sondern zäh und lederartig.

Während sich der schwarze charakteristische Überzug von den Kolbenbahnen durch kräftiges Reiben entfernen ließ, konnte er z.B. von den Fleuelstangen nicht entfernt werden. Der Rückstand zeigte sich hier als schwarzer fest sitzender Lacküberzug.

- 4 -

07042

- 4 -

Die Vermessung des Motors sowie die Analysenergebnisse der während des Laufes gezogenen Schmierstoffproben stehen noch aus.

Gegen die Flugerprobung des Schmierstoffs SS 902 25 F im Juno 211 F/J bestehen keine Bedenken.

B' Stelle Rechlin

BAL Jumo

gez. H e s s e

J u m o

Ammoniakwerk Merseburg

gez. Z o r n

Hessens Unterschrift

23. Feb. 1942

07043

Erprobungsstelle der Luftwaffe Rechlin

Br. B. Nr. 111. 3. 7. 21 142
450958

Rechlin, den

(16)

Einschreiben

Erprobung des Schmierstoffen SS 902 F 25 s

Anlagen

Ohne Anschreiben!

Verteiler:

07044

Erprobung des Schmierstoffes SS 902 F 25a Teilbericht 17

Rechlin E 3 o

Erprobungsnr. 2525

im Motor Jumo 205 D.

Blatt

Rechlin, den 19.2.1942

Zusammenfassung

Der Schmierstoff SS 902 F 25 a muss nach einer 70 Std. Prüfstandserprobung im Jumo 205 D für Dieselmotoren abgelehnt werden, da abnormal hohe Rückstandsbildung und Kolbenringsschwierigkeiten aufgetreten sind. I.G. Merseburg will das Öl verbessern und mit diesem soll ein neuer Lauf gefahren werden.

Bearbeiter:

Wolfran...

...K. Traub...

...A. ...

Geschen:Federführung
Prüfstandserprobung
Leiter der
Erprobungsstelle

Prüfstandserprobung

Leiter der
Erprobungsstelle

Laberuntersuchung

Verteiler:

1 x GL/A-M II

1 x E 3

1 x E 3 c

1 x I.G. Merseburg

1 x Jumo Dessau

Bearbeitet:E3c5: Wolfran
E3d4: Dr. Baier

E3d1: Oschlitski

Geprüft:

E3c: W. Grunewald

E3d:

Geprüft:

E3:

C.:

Gelesen:

1/2 ✓ 22 / 2

J: ✓

Rechlin E 3 c Erprobungsanl. 2525	Erprobung des Schmierstoffes SS 902 F 25 s im Motor Jumo 205 D	Teilbericht 17
		Blz. 2

A u f g a b e

Mit dem Schmierstoff SS 902 F 25 s der Fa. I.G. Merseburg ist im Motor Jumo 205 D eine 100 Std. Prüfstandserprobung - zwecks Feststellung der Eignung für Dieselmotoren - durchzuführen.

E r g e b n i s

Der Motor Jumo 205 D / 17834 lief mit dem Schmierstoff SS 902 F 25 s unter den neuen verschärften Musterprüfbedingungen in der Zeit vom 20.1. - 4.2.42. während dieser 70 Std. lief der Motor mit einer Kühlwasser-Eintrittstemperatur von 65 °C und einer Anstrittstemperatur von 70 °C. Die Ölaustrittstemperaturen lagen zwischen 69 - 75 °C und Eintrittstemperaturen zwischen 66 - 70 °C bei einem mittleren Ölverbrauch von 6 kg pro Std. Nach der 70 Std. wurde eine Motorkontrolle vorgenommen und dabei einige feste Ringe an den Auspuffkolben festgestellt. Da bekanntlich der Weg vom festen Ring bis zum Kolbenfresser bei Dieselmotoren nicht weit ist, wurde der Lauf abgebrochen und der Motor demontiert. Hierbei zeigte sich, dass die ersten Ringe der Auspuff-Kolben 1,4,5 und 6 bis $\frac{3}{4}$ des Umfangs zum Teil festgebrannt waren. Die Feuerringe der Kolben 2 und 4 waren bis $\frac{1}{2}$ des Umfangs über die ganze Fläche stark geschwärzt, die der Kolben 3 und 6 leicht. Zwischen dem Feuerring und dem ersten Kolbenring sämtliche Auspuff-Kolben hatte sich eine sehr starke Schicht schwarzer Ölkarbonat abgelagert. Die Schwärzung der Kolbenkörper war stärker als bei Verwendung von Kich-Retring. An den Spülkolben zeigten sich keine Feuerring- oder Kolbenringsschwierigkeiten. Ölkarbonat in normalen Mengen - hatte sich ebenfalls zwischen Feuerring und erstem Kolbenring abgelagert. Zwischen Tetraum und Auslassschlitzen der Laufbüchsen wurden starke Ablagerungen festgestellt, wie sie nur bei Betrieb mit Retring (ausl. Basis) aufgetreten sind. An den Stegen der Auflässtslitze saßen Rückstände die mengenmäßig als stark zu bezeichnen sind. Die Spülwaben waren praktisch frei von Ablagerungen. Die Kurzelwellenzapfen, sowie die dazugehörigen Bleibronzelager, zeigten leichte Riefenbildung.

Die Analysendaten des frischen und gebrauchten Schmierstoffes sind in Tabelle 1 und 2 aufgetragen. Die Viskosität und die Verseifungszahl des Öles bleibt während des Betriebes praktisch konstant. Der Aschegehalt ist niedrig. Die Werte für die Gesamtverschmutzung liegen normal.

07046

Rechlin E 3 o

Erprobungsnr. 2525

Erprobung des Schmierstoffen SS 902 F 25m Teilbericht 17
im Motor Jumo 205 D

Blatt 3

BLZ

Tabelle 1 : Analysen des frischen Schmierstoffes SS 902 F 25 o
Lieferant : I.G., Hörnsburg.

Rechl.Muster Nr.	12 147
Brechung n_D^{20}	1.4688
Spez.Gew. 20°C	0.870
Viskosität b. 20°C/°E	40.8
" " 50°C/°E	8.37
" " 100°C/°E	2.08
Viskositätsindex	115
Steckpunkt (Richtl.) °C	-42
Flammpunkt o.T. °C	230
Verseif.Zahl mg KOH/gr	61.4
Conradsontest(Gew.%)	0.146

Tabelle 2

Analysen des frischen und gebrauchten Schmierstoffes SS 902 F 25 s

	Frischöl	gebrauchtes Öl aus dem Motor		
Rechl.Muster Nr.	12 147	12 365	12 366	12 373
Gesamte Prüfstands-Std.	0	25	50	70
Brechung n_D^{20}	1.4688	1.4713	1.4700	1.4700
Spez.Gew./ 20°C	0.870	0.873	0.871	0.871
Viskosität b. 50°C/°E	8.37	8.66	7.76	8.06
Verseif. Zahl mg KOH/gr	61.4	56.0	57.1	61.9
Aschegehalt Gew.%	0.0	0.030	0.017	0.026
Feste Fremdstoffe in Gew.%	-	0.92	0.22	0.16
Hartasphalt in Gew. %	-	0.8 9	0.13	0.04
Gesamtverschmutzung Gew.%	-	0.31	0.35	0.20

07047

Erprobungsstelle der Luftwaffe

Br. B. Nr. 151600/140.

280454

18 Sep. 1947
Rechlin, den 1947
(17)

Einschreiben

E i n s c h r e i b e n !

100 Std. Prüfstandserprobung des Kaltstart-

öles SS 902 / 25 F im Motor 211 F.

Erprob. Nr. 2525 Teilbericht 14

1 Anlagen

O h n e A n s c h r e i b e n !

Verteiler:

CL 5 II / 1 X

LC 3 / 1 X

E 3 / 1 X

E 3 c / 1 X

I.G. Moraeburg / 1 X

..... / X

07048

Rechlin 3 o Erprobungsstelle 2525	100 Std. Prüfstandserprobung des Kalt- startöles SS 902/25 V im Motor Jumo 211 V.	Teilbericht 14 Blatt
--------------------------------------	--	-------------------------

Rechlin, den 13. 9. 1941

Zusammenfassung

Der synthetische Schmierstoff SS 902/25 V - Viskositätslage ca. 9°E bei 50°C - der Fa. I.G., Mersburg entspricht im Motor Jumo 211 V hinsichtlich Schmierwirkung den Anforderungen. Zu beanstanden ist jedoch die starke Verschlammung und die verhältnismäßig hohe Eindickung des Öles.

Bearbeiter:

Wolfram Federführung
 motor. Versuch
 X. Münch Labor.-Unters.

Gesehen: —

W. Dellerup
 Leiter der
 Erprobungsstelle

Verteiler:

1 x GL 5 II
 1 x LC 3
 1 x E 3
 1 x E 3 o
 1 x I.G., Mersburg

Bearbeitet:	Geprüft:	Geprüft:	Gelesen:
K3c3: Wolfram	Ere: W. Glapau am E3:	Cirin	2/24 17.9.
K3d1: Trabert	K3d:		J:
K3e2: Dr. Baier			15

E 30
Rechlin 2525
Erprobungsnr.

100 Std. Prüfstandserprobung des Malt -
startöles SS 902/25 F im Jumo 211 F.

Teilbericht 14
Blatt 2

A u f g a b e

Es ist die Eignung des synthetischen Schmierstoffes SS 902/25 F - Viskositätslage 9° E bei 50°C - durch eine Prüfstandserprobung im Motor Jumo 211 F festzustellen.

E r g e b n i s

Die Prüfstandserprobung des synth. Schmierstoffes SS 902/25 F im Jumo 211 F/I Werk Nr. 1664 konnte in der Zeit vom 12.8. - 28.8.41 unter Musterprüfbedingungen störungsfrei durchgeführt werden. Die Öleintrittstemperatur lag im Mittel bei 95°C, der Öldruck betrug 5,5 atü. Der Ölverbrauch stieg von 3,63 kg/h auf 9,37 kg/h, liegt also noch in den zulässigen Grenzen. Der Ölumlauf stellte sich auf 3490 kg/h ein. Der Befund des demontierten Motors war folgender: Die ersten Ringe am Kolben 1, 3, 7 und Ring 5 am Kolben 12 klebten zum Teil an ganzen Umfang. Sie zeigten keine Durchblasstellen und dürften somit im Betrieb lose gewesen sein. Lediglich der erste Ring am Kolben 10 war festgebrannt und wies bereits braune Färbung auf. Alle übrigen Ringe waren lose und ohne Beanstandung. Sämtliche gleitenden Teile, zeigten einen normalen Befund. Auffällig am Gesamtzustand des Motors war die starke Schwärzung und die verhältnismäßig hohe Rückstandsbildung insbesondere im Filter und an den Steuerwellen. Die Ablagerungen aus den Kurbelsäulen 1 - 6 wurden gewichtsmäßig erfasst und wie folgt gefunden:

Kurbelsäulen	Rückstände in g/100 Std.
1	7
2	11
3	20
4	30
5	53
6	108

Die Analysendaten des frischen und gebrauchten Öles sind in Tabelle 1 und 2 zusammengestellt. Die Polymerisation des Öles ist immer noch zu hoch. Alle übrigen Altöl-Daten liegen in den zulässigen Grenzen.

Rechlin E 30
Erprobungs-Nr. 2525

100 Std. Prüfstandserprobung des Kaltstartöles SS 902/25 F im Motor Jumo 211 F.

Teilbericht 14

Blatt 3

Tabelle 1: Analysen des frischen Schmierstoffes SS 902/25 F.

Rechl.Muster Nr.	11362
Brechung n_D^{20}	1,4672
Spez.Gew. 20°C	0,868
Viskosität bei 20°C/°E	41,5
" " " 50°C/°E	9,03
" " " 100°C/°E	2,33
Viskositätsindex	über 130
Stockpunkt (Richtl.) °C	-42
Flammpunkt o.T. °C	+187
Verseifungszahl mgKOH/g	61,7
Conradsontest/Gew.%	0,12

Tabelle 2: Analysen des frischen und gebrauchten Schmierstoffes SS 902/25 F.

	Frischöl	Gebrauchtes Öl aus dem Motor 211 F			
Rechl.Muster Nr.	11362	11369	11374	11385	11410
Gesamte Prüfstandsstunden	0	25	50	75	100
Brechung n_D^{20}	1,4672	1,4752	1,4758	1,4690	1,4686
Spez.Gew./20°C	0,868	-	0,878	0,877	0,873
Viskosität bei 50°C/°E	9,03	15,3	12,8	13,1	(10,9)?
Verseifungszahl mgKOH/g	61,7	46,3	58,9	56,1	58,9
Aschegehalt (hauptsächlich Metallabrieb) Gew. %	-	0,191	0,195	0,189	0,109
Feste Fremdstoffe (Benzol-unlösliches) Gew. %	-	1,49	1,22	1,70	0,65
Hartasphalt (Normalbit.- unlösliches) - Gew. %	-	0,27	0,13	0,25	0,12
Gesamtverschmutzung Gew.%	-	1,76	1,35	1,45	0,77
Flammpunkt o.T. °C	+187	-	-	-	+202
Verdampfungstest nach Koack Gew. %	22,6	-	-	-	18,6

07051

18. Aug. 1941 194 ..

Rechlin, den

Erprobungsstelle der Luftwaffe
Br.B.Nr. 150159 140.

280639

Einschreiben

Einschreiben

100 Stunden Flugerprobung des Kaltstartöles
SS 902 15 Fr im Motor Am 10 C/3
Erprob. Nr. 2525 Teilbericht 11

1 Anlagen

Ohne Anschreiben!

Verteiler:

I.G. Merseburg

1

1. N. Bon (1) K/
- Nagy

07052

Rochlin E 3 C Erprobungsnr 525	100 Std. Flugerprobung des Kaltstart- öles SS 902 15 Fr im Motor Aa 10 C/3.	Teilbericht 11 Erl.
--------------------------------------	--	------------------------

Bechlin, den 12.8.41

Zusammenfassung

Der synthetische Schmierstoff SS 902 15 Fr - Viskositätslage $\sim 7^{\circ}\text{C}$ bei 50°C - der Firma I.G. erscheint für die Schmierung des Motors Aa 10 C/3 geeignet. Die starke Polymerisation des Öles wird bei der neuen Produktion auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden. Das gute Kälteverhalten des Öles wurde schon in den Teilberichten 6 vom 12.5.41 gekennzeichnet.

Bearbeitet:

Wolfram Flugerprobung

K. Ball Labor.-Untersuchung

Geschäftsführer

Leiter der
Erprobungszentrale*W. Hellweg*Verteilert:

- 1 x GL 5
- 1 x LC 3
- 1 x E 3
- 1 x E 3 C
- 1 x Argus, Berlin
- 1 x I.G. Hennenburg

Bearbeitet:	Geprüft:	Gedruckt:	Gelesen:
E 3 C: Wolfram	Prüf: K. Hellweg	Druck: <i>W. Hellweg</i>	5/2 67e 15/8

07053

Rechlin B 3 c
Erprobungsnr. 2525

100 Std. Flugerprobung des Kaltstart -
Oles SS 902 15 Fr im Motor As 10 C/3.

Teilbericht 11
Blatt 2

A u f g a b e

Es ist durch eine Flugerprobung im As 10 C/3 die Eignung des synthetischen Schmierstoffes SS 902 15 Fr - Viskositätsleko $\sim 7^{\circ}\text{E}$ bei 50°C - festzustellen.
Schmierstoff-Hersteller: I.G. Farbenburg.

E r g e b n i s

Die Flugerprobung des synthetischen Schmierstoffes SS 902 15 Fr im As 10 C/3, Werk Nr. 4447240 wurde als St.B-Motor in der JW 58 CM+AV in der Zeit vom 9.5. - 28.7.41 durchgeführt. Sie konnte über 105 Stunden ohne auf den Schmierstoff zurückzuführende Störungen beendet werden. Die mittleren Betriebsbedingungen wurden für die Korzenringtemperaturen mit $\sim 220^{\circ}\text{C}$, die Ölteintrittstemperatur mit 65°C bei einem Oldruck von 3,5 atü und einem Verbrauch von 2,2 Liter pro Stunde ermittelt. Der höhere Ölverbrauch dürfte darauf zurückzuführen sein, daß der Motor vor der letzten Teilüberholung bereits schon ca. 200 Betriebsstunden hatte. Der demontierte Motor wurde am 6.8.41 im zerlegten und ungewaschenen Zustand besichtigt. Er ergab einen einwandfreien Befund und entsprach hinsichtlich Schwirzung, Schmierwirkung und Rückstandsbildung den Anforderungen. Am Kolben 8 war lediglich der 3. Kolbenring entzweit gebrochen. Dagebei kann es sich aber um einen mechanischen Fehler handeln. Die Analysendaten des frischen und gebrauchten Oles sind in Tabelle 1 und 2 zusammengestellt. Der Anstieg der Viskosität auf $17,4^{\circ}\text{E}$ bei 50°C ist sehr hoch. Die Daten für die Asche und den Hartaspal Gehalt liegen in den zulässigen Grenzen. Charakterisierend für das Öl ist die hohe Verseifungszahl.

07054

Rechlin E 3 c
ErprobungsNr 2525

100 Std. Flugprobung des Kaltstart-
Stern SS 902 15 Fr im Motor As 10 C/3

Teilbericht 11
Blatt

Tabelle 1: Analysen des frischen Schmierstoffes SS 902 15 Fr.

Lieferant: I.G., Hersberg.

Rechl. Muster Nr.	10933
Erechnung η^20_p	1,4680
Spez. Gew. / 20°C	0,860
Viskosität bei 20°C / cSt	33,6
" " 50°C / cSt	7,54
" " 100°C / cSt	2,01
Viskositätsindex	120
Steckpunkt (Richtl.) $^\circ\text{C}$	- 40
Flammpunkt o.T. $^\circ\text{C}$	+ 163
Brannpunkt o.T. $^\circ\text{C}$	+ 202
Versiegelungszahl mg KOH/g	25,80
Conradsonfest / Gew.%	0,300
Aschegehalt / Gew.%	kein
Sassergehalt / Gew.%	kein

Tabelle 2: Analysen des frischen und gebrauchten Schmierstoffes SS 902 15 Fr.

Rechl. Muster Nr.	Frischöl		Gebrauchtes Öl aus dem Motor		
	10933	11033	11121	11250	11290
Gesamte Flugstunden	0	25	55	75	105
Erechnung η^20_p	1,4680	1,4718	1,4712	1,4698	1,4703
Spez. Gew. / 20°C	0,860	0,869	0,869	0,866	0,869
Viskosität bei 50°C / cSt	7,54	13,5	15,5	12,9	13,8
Filtriert und ohne Kraftst.	-	-	-	-	17,4
Versiegelungszahl mg KOH/g	25,80	32,0	32,5	32,5	34,2
Aschegehalt (hauptsächlich Metallabrieb) / Gew.%	kein	0,16	0,18	0,15	0,20
Feste Fremdstoffe (Benzol-unlösliches) / Gew.%	-	0,68	0,53	0,57	0,74
Hartasphalt (Kormalbi-unlösliches) / Gew.%	-	0,13	0,10	0,13	0,15
Gesamtverschmutzung / Gew.%	-	0,81	0,63	0,70	0,89
Kraftstoffgehalt Vol. %	-	-	1,2	< 2,0	1,4