

Oberhausen-Holten, den 22.3.1944.
Abtg. PL Roer/Fu.

Sicherheit 1/g.	
Hörgut	42.344
U. N. I.	380
Rest	

Herrn Prof. Martin.

1. Berichtszeitbericht des Forschungslaboratoriums für die Monate Januar / Februar 1944.

1. 1. zur neuen Synthesen (Roelen).

Die Anstellung weiterer Einrohröfen mit Kannemann-Doppelrohren wurde so gefordert, dass gegen Ende der Berichtszeit insgesamt elf keramischer Öfen betriebsfertig waren.

2. 2. über die Organosynthese (Roelen).

Eine vorläufige Zusammenstellung der neuen Formeln über die Gasausarbeitung und den Syntheseverlauf wurde an die verschiedenen daran interessierten Stellen des Werkes ausgegeben.

3. 3. Katalysatoren (Hoekel).

Es wurde u.a. untersucht, welchen Einfluss der Umfang der Auswasserkonzentration auf den Syntheseverlauf bei Eisenkatalysatoren hat. Bei karbonatgefüllten Katalysatoren ließ sich ein deutliches Optimum der Wirkung erkennen, während hydroxydgefüllte Katalysatoren einen solchen Einfluss nicht klar erkennen lassen.

Zur die Methanisierung wurden 1,55 cbm Nickelkatalysator hergestellt.

4. 4. Syntheseversuche (Lenke).

Der Kreislaufversuch mit dem paraffinbildenden Kontakt 2093 der Katalysefabrik wurde nach einer Laufzeit von über fünf Monaten abgebrochen, wobei am Schluss Umsatz und Paraffinanteil beide noch über 50% lagen. Besonderes war, dass zu mindesten in der zweiten Hälfte der Laufzeit der Olefingehalt in den flüssigen Produkten beträchtlich war:

	- 200°	- 290°	- 320°	- 460°
Clefiner	64%	67%	56%	35%

In einem 50 l-Ofen wurde ein Eisenkatalysator bei gewöhnlichem Druck gefahren. Bei 230 - 235° wurde ein Umsatz von rund 50% erzielt. Die Methanbildung war relativ hoch.

Eisenkatalysatoren mit 5% Kieselgur wurden nach verschiedenartiger Reduktion geprüft, gaben aber keine befriedigenden Ergebnisse.

Die Vorversuche für den Grossumsatz wurden Vergleichsversuche zwischen zwei Eisenkontakten der Lurgi und zwei von uns ausgeführt, wobei im Kreislauf gefahren wurde. Die gleichen Vergleichsversuche wurden auch in Frankfurt a.M. durchgeführt. Während die Versuche bei der Lurgi kein klares Ergebnis brachten (Luftangriffe), zeigte sich bei unseren Versuchen, dass einer der beiden ROH-Kontakte den beiden Lurgi-Katalysatoren mindestens gleichwertig, in einigen Beziehungen sogar überlegen war. Der Kieselgurärzne der beiden ROH-Kontakte musste an beiden Stellen nach relativ kurzer Betriebsdauer ausgeschieden werden.

5. Verschiedene Syntheseversuche (Roelen, Hanisch).

Es wurde festgestellt, dass Matrikumformiat bei den Betriebstemperaturen der Kohlenwasserstoff-Synthese (200 - 230°) in Gegenwart unserer Eisenkatalysatoren durch Wasserdampf ersetzt werden kann unter Bildung von Kohlendioxyd. Hierin ist eine weitere Stütze der Formikattheorie zu erblicken, wonach die Bildung von Kohlendioxyd bei der Synthese in Gegenwart alkalisierter Katalysatoren auf dem Wege

004466

Über Formiate als Zwischenverbindungen erfolgt: Alkali bildet mit Kohlenoxyd Formiat. Dieses wird durch Wasserdampf verseift, worauf die frei gewordene Ansäusekure im Kohlendioxyd und Wasserstoff zerfällt.

Die Reaktivierbarkeit zahlreicher Eisenkontakte wurde untersucht.

6. Herstellung von Fettsäuren (Buchner).

Es wurde gefunden, dass Formaldehyd aus Oxo-Synthese sehr glatt in die entsprechenden Fettsäuren übergeführt werden können, dadurch dass man das rohe Gemisch aus Aldehyden, Kohlenwasserstoffen, Dicksäure und Metallkarbonaten der Alkalischmelze unterwirft. Auf diese Weise wurden z.B. Fettsäuren C₆ - C₉ gewonnen. Bemerkenswert war, dass die so gewonnenen Säuren wesentlich tiefer stockend waren (Siedepunkt 50 - 60° tiefer als die geradkettigen und 20 - 30° als Säuren). *)

In Jahre 1943 wurden insgesamt 28324 Stück Seife an das Hauptmagazin abgegeben. In der Berichtszeit wurden 17110 Stück Seife hergestellt. Hierbei wurden im Mittel 0,45 kg Emulsion je 100 g Seife verbraucht.

*) Aus den so gewonnenen Säuren wurden mit den entsprechenden Alkoholen von gleicher Molekülgröße Ester erzeugt, deren wesentliche Merkmale ebenfalls wiederum Riechpunktunterschiede tiefe Stockpunkte sind. Ihre Verwendung als Zusatz zur Schnierölverbesserung ist in Vorbereitung.

7. Kieselguruntersuchungen (Roelen Buchner).

In der Käfersfabrik bereitet die Verarbeitung von Kieselgur ansonsten Schwierigkeiten, als wegen der grossen Schwankungen in der Kieselgurqualität die Kobaltdichte nicht gleichmässig und willkürlich eingestellt werden kann. Um den abzuheben, wurde eine neue Analysemethode zur Beurteilung des Verhaltens der Kieselgur im Nasszustand ausgearbeitet. Es zeigte sich, dass das sogenannte Nass-Jahndervolumen eine charakteristische Eigenschaft der Guren ist und ihr Verhalten im nassen Zustand voraussichtlich besser wiedergibt als die bisherigen trockenen Methoden (Litergewicht und dergl.).

8. Mechanisierung (Manisch).

Die Anlage in Eseen wurde frisch gefüllt und läuft im übrigen ohne Störung weiter. Lediglich am Zersetzer war eine kleine Reparatur nötig.

Am 16.2. wurde die bei Opel errichtete Mechanisierungsanlage erneut angefahren, und zwar diesmal mit Erfolg. Es wurde ein Gas mit einem oberen Heizwert von über 7000° laufend erzeugt.

Gen. Roelen

Mit. 1 Kg. /