


16					
15					
14					
13					
12					
11					
10	66 Gewindestift, unkl.	M 2 x 20	R.M.O.		mit Spitze



stückliste 2x ausführen!

9	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		
8	Gewindestift, unkl.	M 2 x 20	R.M.O.		mit Spitze
7	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		
6	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		
5	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		
4	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		
3	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		
2	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		
1	Mutter	M 2 x 20	R.M.O.		

Arbeitswerk Pörsberg G. m. b. H.
 Maschinenfabrik Pörsberg

M 024 - 2

Maßstab: 1:25; 2:1
 Datum: 1904
 Gezeichnet: H. N. Ofen
 Geprüft: A. G. G. G.

Entwurf.