




3450-30/5.01-32

Anmischung


Lösung u. Kieselgurabtrennung



Zur Gurtrocknung



Rohlösung  
Filtrat



Fe-Lösung

Ca-Lösung


Cu-Lösung

KOH-Lösung

Slapeluh

Fris


Zurückführung



Rohlösung  
Filtrat

Stapelung der Roh- und  
Einschlösung

Fällung



Schema der Herstellung des Eisenkontaktes

2ka-1-167

24.3.41