

16. Andrichschraube 3/4"

Ragner Abzugsring

Deckel Isolierung
aus Glaswolle stark

fällung

Entlüftung

siehe Zeichnung
Nr. 51.615

± 10700

Abtropfen

2800

Einsatz-
führung

Führungs-
schiene L18

2200

32.5x4
Entlüftung

stark

32.5x4

Haken + d. Zug
975.112m

13.112m

± 10640

± 365

V.O. Oberfl. Flur

Alu-
Kammerverklebung

Haken 112

315

110

175

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105

110

105


Siehe Zeichnung Nr. 52.52.78

Gültig nur für Halter


1.330 φ 100

ca. 130
Schalenwolle
Isolierung

6



Deckel von oben gesehen





Die Radialribben liegen recht auf Achse
siehe Zeichng. Nr. 51 617

Schnitt b-b

Schnitt a-a


Gewindestift 800 Lp
DIN 913



4330 φ (Mäher)
4200 φ

3500 φ

Eiserne Fernsteuerung



Siehe Zeichnung Nr. 525278

Geht nur für Holter

4330 φ (Mäher)

Mechanische

Anschluss 800 L^h
Wärmeaustauscher
+ 1180



4 Gaschlitze
im Umfang

2540

Massekote 900

Massekote 900

Gasrohr
800 L^h

1600

1200

Feinmasse
Füllung

Altkuwand
Löffungen
2. Aufg.

2800

2200

1500

165

Zugehörige Zeichnungen:

Z. Nr. 71 644	Masse-Einsatz für Feinreinigung
" " 71 624	Feinreiner Mantel
" " 72 1436	Ergänzung zu Nr. 71 624
" " 52 5283	Trägerrost f. d. Feinreiner
" " 72 1425	Mantelbleche

Feinreiner, B

von Erbkensecke
gekauft

siehe Zeichnung Nr. 70116
" " " " 71 624


||||||| = 375°C

5922

Gewerkschaft, Beyer-Preussner
Homburg II-Baum
Feinreiner-Anlage

Feinreiner

C



200000013

5265 Hg
5945

Auftrags-Nr.
5903
Blatt-Nr.
71614
Zeichnungs-Nr.
71614



Aug. Klönne
Dortmund

Masstab 1:15

Das Urheberrecht in diesen Zeichnungen und Anlagen verbleibt mir. Sie sind dem Empfänger nur zum persönlichen Gebrauch zu verwenden. Ohne meine schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert, vervielfältigt, auch nicht dritten Personen, insbesondere Dritten, mitteilt und veröffentlicht werden. Die Zeichnungen und Anlagen sind im Falle der Nichtbestellung sofort zurückzugeben.

Zusammenstellung eines Feinreinigers von K. 200 14

5907

Gewerkschaft 'Viktor'
Sticksstoffwerke
Feinreiner-Anlage

5910

Buhrchemie
Oberhäuser-Halter
Feinreiner-Anlage

5922

Baare-Preiser
M-Phosph
Anlage

- 644 Masse-Einsatz für Feinreiner
- 624 Feinreiner-Mantel
- 436 Ergänzung zu Nr. 71624
- 5283 Trägerrost f. d. Feinreiner
- 425 Mantelbleche

Feinreiner 6
von Erhitzen-
gewerken

siehe Zeichnung Nr. 70116
" " " " " " 71624

Erhitzen-
seite