

3996-30/301 A al
Fettfabrik

004965

211

Wasser

Öl

Fettsäure und Neutrale

Mischen

Verseifen mit
Kalk und Erhitzen
auf 120°C.

Verseifen mit
NaOH und Erhitzen
auf 150-200°C.

Ausrühren

Abziehen

Kalkfette
Smp. 80-100°C.

Natronfette
Smp. 135-200°C.