




Schnitt A-B



Schnitt C-D





Schnitt



Zwei  
11.10  
3.15  
1.10  
2.2.50  
1.

Schnitt E-F



Kondensation 1602

Lfd. Nr.	Dat.	Name	Bezeichnung der Änderungen	Zeichn. Nr.
1942	11.10	Al	Aktiengesellschaft <b>Sächsische Werke</b>	Büro 306
Kondensation 1602			Ersatz f. Skizze	Zeichn. Nr.
			Ersatz d. ..	